

RSCBUSB

KONVERTERKABEL RS232/RS485 - USB



Konverterkabel RS232/RS485 - USB, zur Konfiguration und Wartung von DINI ARGEO-Wäge-Indikatoren. Die Verbindung ist schnell und einfach dank der Schnellkupplung RJ11 auf der Waagenseite.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Kabellänge: ca. 1,5m.
- Standardstecker RJ11 für den schnellen Anschluss an die serielle Schnittstelle RS232 der Dini Argeo Wäge-Indikatoren, mit USB-Stecker auf der PC-Seite (DB9 für RSCBUSBKR).
- PC Mindestanforderung:
 - Windows 7 oder höher.
 - USB 2.0 Port oder höher.
 - Kommunikationstreiber sind im Programm DINITOOLS integriert.